


Ліжко Stella (ш:1700 в:950 г:2052) Bed Stella (w:1700 h:950 d:2052)



ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЗБИРАННЮ МЕБЛІВ

Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірте комплектність деталей та фурнітури. **Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів!** Для запобігання появи подряпин, збирання потрібно проводити на рівній, чистій та твердій поверхні всеселеної тканиною або пакувальною тарою.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 1.Побережіть меблі від високих температур
- 2.Не піддавайте фасади охолодженню нижче -15 С
- 4.Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою парою.

5. Не допускайте прямої дії сонячних променів на меблеві вироби.

6.Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від -10 С до +25 С

7. Забезпечте достатню відстань від електричних та освітлювальних приладів, обігрівачів, тощо.

8. У разі появи бруду на меблях-видаляйте його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням поверхні насухо. Уникайте використання абразивних матеріалів.



ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ СТІКЕР ФАБРИКИ, ЯК ГАРАНТ ЯКОСТІ

У разі відсутності даної наклейки, або наклейка має інший вигляд чи явні ознаки підробки, такий виріб вважається фальсифікатом!

На фальсифіковану продукцію фабрики, чи продукцію, продану під виглядом продукції фабрики гарантійне та постгарантійне обслуговування не надається!

ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МЕБЛІВ, НАКЛЕЙКИ ЛЕГКО ЗНЯТИ, ЯКЩО РОЗІГРІТИ ЇХ ПРОСТИМ ПОБУТОВИМ ФЕНОМ.

THE TECHNICAL PROOFS OF THE FURNITURE

Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories.

For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the collection should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara.


RULES OF CARE AND OPERATION

1. Protect furniture from high temperatures
2. Do not subject the facades to cooling below -15 C
4. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
5. Do not allow direct sunlight on furniture products.
6. Recommended air temperature for storage and operation from -10 C to +25 C
7. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
8. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

Конфірмат 50 Confirmation 50	Заглуш.конфірм. Stub for confirm.	Опора цвях (копито) Nail support (hoof)	Ключ конфірмат. Confirmatory key		
---------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

[illegible]

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ВИРОБУ / PRODUCT TECHNICAL INFORMATION



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП / LIST OF CHIPBOARD DETAILS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

ДЕТАЛІ МДФ/ДСП (ФАСАД) / LIST OF MDF/CHIPBOARD

[illegible]

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДВП / LIST OF FI

[illegible]

ON

7

—


BOARD (FACADE) DETAILS

Ширина, мм
Width, mm

FIBER DETAILS

Ширина, мм
Width, mm

Тумба приліжкова Stella (ш:450 в:495 г:430)
Bedside Table Stella (w:450 h:495 d:430)



ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЗБИРАННЮ МЕБЛІВ

Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірте комплектність деталей та фурнітури. **Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів!** Для запобігання появи подрапин, збирання потрібно проводити на рівній, чистій та твердій поверхні всесенної тканиною або пакувальною тарою.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 1.Побережіть меблі від високих температур
- 2.Не піддавайте фасади охолодженню нижче -15 С
- 4.Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою парою.

5. Не допускайте прямої дії сонячних променів на меблеві вироби.

6.Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від -10 С до +25 С

7. Забезпечте достатню відстань від електричних та освітлювальних приладів, обігрівачів, тощо.

8. У разі появи бруду на меблях-видаляйте його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням поверхні насухо. Уникайте використання абразивних матеріалів.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ СТІКЕР ФАБРИКИ, ЯК ГАРАНТ ЯКОСТІ

утності даної наклейки, або наклейка має інший вигляд чи явні ознаки підробки, б вважається фальсифікатом!

фіковану продукцію фабрики, чи продукцію, продану під виглядом продукції
арантійне та постгарантійне обслуговування не надається!

НОВЛЕННІ МЕБЛІВ, НАКЛЕЙКИ ЛЕГКО ЗНЯТИ, ЯКЩО РОЗІПРІТИ ЇХ ПРОСТИМ ПОБУТОВИМ ФЕНОМ.

THE TECHNICAL PROOFS OF THE FURNITURE

Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories.

For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the collection should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara.


RULES OF CARE AND OPERATION

1. Protect furniture from high temperatures
2. Do not subject the facades to cooling below -15 C
4. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
5. Do not allow direct sunlight on furniture products.
6. Recommended air temperature for storage and operation from -10 C to +25 C
7. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
8. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

ПЕРЕЛІК ФУРНІТУРИ / LIST OF FURNITURE

Цвях Nail	Конфірмат 50 Confirmation 50	Шуруп 3,5*16 Screw 3.5 * 16	Мініфікс Minifix	Направл.біла 350 Guide white 350	Ручка пластик 96 Plastic handle 96
					
80	18	24	4	2	2
Опора цвях (копито) Nail support (hoof)	Ключ конфірма. Confirmatory key	Шкант Dowel	Шуруп 3,5*30 Screw 3.5 * 30	Заглуш.конфірм. Stub for confirm.	Заглуш.мініфікс Stub for minifix
					
4	1	12	10	18	4

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ВИРОБУ / PRODUCT TECHNICAL INFORMATION



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП / LIST OF CHIPBOARD DETAILS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

№ по схемі № to the scheme	Кількість Number	Довжина,мм Length,mm	Ширина,мм Width,mm
4	4	360	98
5	4	350	98
6	2	418	360
7	1	50	418
8	1	480	360
9	1	480	360
10	1	450	400
	14		

ДЕТАЛІ МДФ/ДСП (ФАСАД) / LIST OF MDF/CHIPBOARD (FACADE) DETAILS

[illegible]

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДВП / LIST OF FIBER DETAILS	
---	--

[illegible]

Комод Stella (ш:800 в:840 г:460) Commode Stella (w:800 h:840 d:460)



ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЗБИРАННЮ МЕБЛІВ

Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірте комплектність деталей та фурнітури. **Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів!** Для запобігання появи подрипин, збирання потрібно проводити на рівній, чистій та твердій поверхні вселеної тканиною або пакувальною тарою.

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1.Побережіть меблі від високих температур


4. Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою парою.

вітря для зберігання та експлуатації від -10 С до +25 С

ід електричних та освітлювальних приладів, обігрівачів, тощо.

идаляйте його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням

істання абразивних матеріалів.



утності даної наклейки, або наклейка має інший вигляд чи явні ознаки підробки,

б вважається фальсифікатом!

НОВЛЕННІ МЕБЛІВ. НАКЛЕЙКИ ЛЕГКО ЗНЯТИ, ЯКЩО РОЗІГРІТИ ЇХ ПРОСТИМ

ПОБУТОВИМ ФЕНОМ.

THE TECHNICAL PROOFS OF THE FURNITURE

For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the collection

should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara


1. Protect furniture from high temperatures

2. Do not subject the facades to cooling below -15 C
4. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
5. Do not allow direct sunlight on furniture products.
6. Recommended air temperature for storage and operation from -10 C to +25 C
7. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
8. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

ПЕРЕЛІК ФУРНІТУРИ / LIST OF FURNITURE

Цвях Nail	Конфірмат 50 Confirmation 50	Шуруп 3,5*16 Screw 3.5 * 16	Мініфікс Minifix	Направл.біла 400 Guide white 400	Ручка пластик 96 Plastic handle 96
					
120	34	36	4	3	6
Опора цвях (копито) Nail support (hoof)	Шкант Dowel	Ключ конфірмац. Confirmatory key	Шуруп 3,5*30 Screw 3.5 * 30	Заглуш.конфірм. Stub for confirm.	Заглуш.мініфікс Stub for minifix
					
4	16	1	24	34	4

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ВИРОБУ / PRODUCT TECHNICAL INFORMATION



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ЛСП / LIST OF CHIPBOARD DETAILS

№ по схемі № to the scheme	Кількість Number	Довжина,мм Length,mm	Ширина,мм Width,mm
4	6	400	139
5	6	710	139
7	1	800	450
8	1	50	768
9	2	768	410
10	1	820	410
11	1	820	410
	18		

ДЕТАЛИ МДФ/ДСП (ФАСАЛ) / LIST OF MDF/CHIPBOARD

[illegible]

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДВП / LIST OF FI

[illegible]

ON

BOARD (FACADE) DETAILS

Ширина,мм
Width,mm

797

MEMBER DETAILS

Ширина, мм

Width,mm


398

400

увальна

g bar

Шафа Stella (ш:1600 в:2050 г:570)
Cupboard Stella (w:1600 h:2050 d:570)



Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірте комплектність деталей та фурнітури. **Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів!**

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 1.Побережіть меблі від високих температур
- 2.Не піддавайте фасади охолодженню нижче -15 С
- 4.Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою парою.

6.Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від -10 С до +25 С

8.У разі появи бруду на меблях-видаліть його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням поверхні насухо. Уникайте використання абразивних матеріалів.





На фальсифіковану продукцію фабрики, чи продукцію, продану під виглядом продукції фабрики гарантійне та постгарантійне обслуговування не надається!

THE TECHNICAL PROOFS OF THE FURNITURE
Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories.
For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the collection should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara.


Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories.

For furniture assembly, WE RECOMMEND using services of qualified specialists. To prevent scratches, the collection should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara.

1. Protect furniture from high temperatures
2. Do not subject the facades to cooling below -15 C
4. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
5. Do not allow direct sunlight on furniture products.
6. Recommended air temperature for storage and operation from -10 C to +25 C
7. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
8. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

Цвях Nail	Конфірмат 50 Confirmation 50	Шуруп 3,5*16 Screw 3.5 * 16	Полкотримач Shelf holder	Направл.біла 400 Guide white 400	Ручка пластик 96 Plastic handle 96
					
120	54	94	24	2	8
Опора цвях (копито) Nail support (hoof)	Ключ конфірма. Confirmatory key	Шкант Dowel	Шуруп 3,5*30 Screw 3.5 * 30	Заглуш.конфірм. Stub for confirm.	Петля накладна Overhead hinge
					
8	1	8	16	54	8
Петля напівнакладна Hinge semi-insert.	Труба d25 L780 Pipe d25 L780	Флянець d25 Flange d25			
					
8	1	2			

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ВИРОБУ / PRODUCT TECHNICAL INFORMATION



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП / LIST OF CHIPBOARD DETAILS	
---	--

№ по схемі № to the scheme	Кількість Number	Довжина,мм Length,mm	Ширина,мм Width,mm
6	6	376	490
7	1	1968	500
8	2	470	50
9	2	376	500
10	1	784	490
11	1	1568	500
12	1	2050	500
13	1	2050	500
14	1	50	1568
15	1	1568	500
16	4	450	139
17	4	726	139
20	1	784	500
21	1	1968	500

ДЕТАЛІ МДФ/ДСП (ФАСАД) / LIST OF MDF/CHIPBOARD (FACADE) DETAILS

[illegible]

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДВП / LIST OF FIBER DETAILS	
---	--

[illegible]